TACTICAL

STRIKEBASE BRAVO

AI07

FR

Notre technologie exponentielle développée pour vous et différentes sources de lumière LED combinées dans un boîtier robuste et compact pour une utilisation quotidienne. Le STRIKEBASE BRAVO est conçu pour vous aider à rester en sécurité et à vous orienter dans l'obscurité.

Mode d'emploi

1. Activation/Désactivation : Lorsque l'appareil est éteint, allumez-le rapidement jusqu'à ce que vous ressentiez une vibration, puis relâchez-le immédiatement.

2. Sélection du mode : Appuyez rapidement sur le bouton pour sélectionner le mode souhaité. Le STRIKEBASE BRAVO propose 5 modes : Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Stroboscopique. Le mode stroboscopique comprend 3 modes différents : Lumière clignotante, Lumière SOS, Lumière d'urgence. Le STRIKEBASE BRAVO se souvient du dernier mode utilisé lorsque vous le rallumez.

3. Réglage de la luminosité : Appuyez longuement sur le bouton pendant que vous êtes en mode allumé pour ajuster la luminosité. Relâchez le bouton lorsque vous atteignez la luminosité souhaitée.

4. Verrouillage : Appuyez rapidement sur le bouton pendant quatre fois pour activer ou désactiver le verrouillage. Le STRIKEBASE BRAVO se souvient de l'état de verrouillage lorsque vous le rallumez.

5. Indicateur : Appuyez rapidement sur le bouton pendant deux fois pour activer ou désactiver l'indicateur. Le STRIKEBASE BRAVO se souvient de l'état de l'indicateur lorsque vous le rallumez.

Conseils d'utilisation

Tenez-vous à proximité de la lampe, exposée, pendant 30 secondes maximum.

Ne pas exposer directement à la lumière du soleil pendant plusieurs heures consécutives.

Ne pas exposer à des sources de chaleur.

Stockage : 0°C – 35°C, Température de fonctionnement : 0°C – 35°C

Ne pas exposer à des sources de chaleur.

Stockage : 0°C – 35°C, Température de fonctionnement : 0°C – 35°C

SPÉCIFICATIONS

Dimensions	90 mm	3.54 pouces	3.54 pouces
Poids	0.2 kg	7.05 oz	0.44 livre
Matériau	Aluminium		
Température de couleur	5000K		
Indice de couleur	70		
Batterie	1 x 18650		
Capacité de la batterie	3000 mAh		
Tension	3.7 V		
Puissance	3.7 W		
Flux lumineux	300 lumens		
Intensité lumineuse	1,000 candelas		
Portée	62 m	203 pieds	68 yards
Durée de vie	50,000 heures		
Résistance à l'eau	IP68		
Résistance aux chocs	1.5 m	4.9 pieds	1.6 yards
Résistance à la température	-20°C – 60°C		

CONTENU DU COFFRET

STRIKEBASE BRAVO, Batterie 18650, Câble de recharge, Mode d'emploi, Carte de garantie

DE

Unsere exponentielle Technologie entwickelt für Sie und verschiedene LED-Lichtquellen in einem robusten und kompakten Gehäuse für den täglichen Gebrauch. Die STRIKEBASE BRAVO wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, sich im Dunkeln zu orientieren und sicher zu bleiben.

Bedienungsanleitung

1. Ein/Aus : Wenn das Gerät aus ist, halten Sie es schnell ein, bis Sie eine Vibration spüren, dann lassen Sie es sofort los.

2. Modus wählen : Drücken Sie die Taste schnell, um den gewünschten Modus zu wählen. Die STRIKEBASE BRAVO hat 5 Modi: Weiß, Rot, Grün, Blau, Stroboskop. Der Stroboskopmodus hat 3 verschiedene Modi: Blinklicht, SOS-Licht, Notlicht. Die STRIKEBASE BRAVO erinnert sich an den zuletzt verwendeten Modus, wenn Sie sie wieder einschalten.

3. Helligkeitsregelung : Halten Sie die Taste gedrückt, während sie eingeschaltet ist, um die Helligkeit zu regulieren. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die gewünschte Helligkeit erreicht haben.

4. Sperrfunktion : Drücken Sie die Taste schnell vier Mal, um die Sperrfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die STRIKEBASE BRAVO erinnert sich an den Sperrstatus, wenn Sie sie wieder einschalten.

5. Anzeige : Drücken Sie die Taste schnell zwei Mal, um die Anzeige zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die STRIKEBASE BRAVO erinnert sich an den Anzeigestatus, wenn Sie sie wieder einschalten.

Nutzungshinweise

Halten Sie sich maximal 30 Sekunden in der Nähe der Lampe auf.

Nicht mehrere Stunden direkt Sonnenlicht aussetzen.

Nicht Wärmequellen aussetzen.

Lagerung: 0°C – 35°C, Betriebstemperatur: 0°C – 35°C

Nicht Wärmequellen aussetzen.

Lagerung: 0°C – 35°C, Betriebstemperatur: 0°C – 35°C

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	90 mm	3.54 Zoll	3.54 Zoll
Gewicht	0.2 kg	7.05 oz	0.44 lb
Material	Aluminium		
Farbtemperatur	5000K		
Farbindex	70		
Batterie	1 x 18650		
Batteriekapazität	3000 mAh		
Spannung	3.7 V		
Leistung	3.7 W		
Lichtstrom	300 Lumen		
Lichtstärke	1,000 Candelas		
Reichweite	62 m	203 Fuß	68 Yards
Lebensdauer	50,000 Stunden		
Wasserfestigkeit	IP68		
Stoßfestigkeit	1.5 m	4.9 Fuß	1.6 Yards
Temperaturbeständigkeit	-20°C – 60°C		

LIEFERUMFANG

STRIKEBASE BRAVO, Batterie 18650, Ladekabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

EN

Our exponential technology developed for you and various LED light sources in a robust and compact housing for everyday use. The STRIKEBASE BRAVO was designed to help you stay safe and navigate in the dark.

Instructions for use

1. On/Off : When the device is off, quickly hold it until you feel a vibration, then release it immediately.

2. Mode selection : Quickly press the button to select the desired mode. The STRIKEBASE BRAVO has 5 modes: White, Red, Green, Blue, Strobe. The strobe mode has 3 different modes: Flashing light, SOS light, Emergency light. The STRIKEBASE BRAVO remembers the last mode used when you turn it back on.

3. Brightness adjustment : Hold the button while it is on to adjust brightness. Release the button when you reach the desired brightness.

4. Lock function : Quickly press the button four times to activate or deactivate the lock function. The STRIKEBASE BRAVO remembers the lock status when you turn it back on.

5. Indicator : Quickly press the button twice to activate or deactivate the indicator. The STRIKEBASE BRAVO remembers the indicator status when you turn it back on.

Usage tips

Stay in the vicinity of the lamp, exposed, for a maximum of 30 seconds.

Do not expose directly to sunlight for several consecutive hours.

Do not expose to heat sources.

Storage: 0°C – 35°C, Operating temperature: 0°C – 35°C

Do not expose to heat sources.

Storage: 0°C – 35°C, Operating temperature: 0°C – 35°C

SPECIFICATIONS

Dimensions	90 mm	3.54 inches	3.54 inches
Weight	0.2 kg	7.05 oz	0.44 lb
Material	Aluminium		
Color temperature	5000K		
Color index	70		
Battery	1 x 18650		
Battery capacity	3000 mAh		
Voltage	3.7 V		
Power	3.7 W		
Luminous flux	300 lumens		
Luminous intensity	1,000 candelas		
Range	62 m	203 feet	68 yards
Lifespan	50,000 hours		
Water resistance	IP68		
Shock resistance	1.5 m	4.9 feet	1.6 yards
Temperature resistance	-20°C – 60°C		

CONTENT

STRIKEBASE BRAVO, 18650 battery, Charging cable, Instructions for use, Warranty card

ES

Nuestra tecnología exponencial desarrollada para usted y diversas fuentes de luz LED combinadas en una carcasa robusta y compacta para uso diario. El STRIKEBASE BRAVO está diseñado para ayudarle a mantenerse seguro y a orientarse en la oscuridad.

Instrucciones de uso

1. Encendido/Apagado : Cuando el dispositivo está apagado, manténgalo rápidamente hasta que sienta una vibración, luego suéltelo inmediatamente.

2. Selección de modo : Pulse rápidamente el botón para seleccionar el modo deseado. El STRIKEBASE BRAVO tiene 5 modos: Blanco, Rojo, Verde, Azul, Estroboscópico. El modo estroboscópico tiene 3 modos diferentes: Luz parpadeante, Luz SOS, Luz de emergencia. El STRIKEBASE BRAVO recuerda el último modo utilizado cuando lo vuelve a encender.

3. Ajuste de brillo : Mantenga pulsado el botón mientras está encendido para ajustar el brillo. Suelte el botón cuando alcance el brillo deseado.

4. Bloqueo : Pulse rápidamente el botón cuatro veces para activar o desactivar el bloqueo. El STRIKEBASE BRAVO recuerda el estado de bloqueo cuando lo vuelve a encender.

5. Indicador : Pulse rápidamente el botón dos veces para activar o desactivar el indicador. El STRIKEBASE BRAVO recuerda el estado del indicador cuando lo vuelve a encender.

Consejos de uso

Manténgase a unos 30 segundos como máximo en las inmediaciones de la lámpara, expuesto.

No exponer directamente a la luz del sol durante varias horas consecutivas.

No exponer a fuentes de calor.

Almacenamiento: 0°C – 35°C, Temperatura de funcionamiento: 0°C – 35°C

No exponer a fuentes de calor.

Almacenamiento: 0°C – 35°C, Temperatura de funcionamiento: 0°C – 35°C

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	90 mm	3.54 pulgadas	3.54 pulgadas
Peso	0.2 kg	7.05 oz	0.44 libras
Material	Aluminio		
Temperatura de color	5000K		
Índice de color	70		
Batería	1 x 18650		
Capacidad de la batería	3000 mAh		
Tensión	3.7 V		
Potencia	3.7 W		
Flujo luminoso	300 lumens		
Intensidad luminosa	1,000 candelas		
Alcance	62 m	203 pies	68 yardas
Vida útil	50,000 horas		
Resistencia al agua	IP68		
Resistencia a los golpes	1.5 m	4.9 pies	1.6 yardas
Resistencia a la temperatura	-20°C – 60°C		

CONTENIDO DEL ESTUCHE

STRIKEBASE BRAVO, Batería 18650, Cable de carga, Instrucciones de uso, Tarjeta de garantía

PT

Nossa tecnologia exponencial desenvolvida para você e diversas fontes de luz LED em um invólucro robusto e compacto para uso diário. O STRIKEBASE BRAVO foi projetado para ajudar você a se manter seguro e se orientar no escuro.

Instruções de uso

1. Ligar/Desligar : Quando o dispositivo estiver desligado, segure-o rapidamente até sentir uma vibração, depois solte-o imediatamente.

2. Seleção de modo : Pressione rapidamente o botão para selecionar o modo desejado. O STRIKEBASE BRAVO tem 5 modos: Branco, Vermelho, Verde, Azul, Estroboscópico. O modo estroboscópico tem 3 modos diferentes: Luz piscante, Luz SOS, Luz de emergência. O STRIKEBASE BRAVO lembra o último modo usado quando você o liga novamente.

3. Ajuste de brilho : Mantenha o botão pressionado enquanto ele estiver ligado para ajustar o brilho. Solte o botão quando atingir o brilho desejado.

4. Função de bloqueio : Pressione rapidamente o botão quatro vezes para ativar ou desativar o bloqueio. O STRIKEBASE BRAVO lembra o status de bloqueio quando você o liga novamente.

5. Indicador : Pressione rapidamente o botão duas vezes para ativar ou desativar o indicador. O STRIKEBASE BRAVO lembra o status do indicador quando você o liga novamente.

Dicas de uso

Fique nas proximidades da lâmpada, exposta, por no máximo 30 segundos.

Não exponha diretamente à luz do sol por várias horas consecutivas.

Não exponha a fontes de calor.

Armazenamento: 0°C – 35°C, Temperatura de operação: 0°C – 35°C

Não exponha a fontes de calor.

Armazenamento: 0°C – 35°C, Temperatura de operação: 0°C – 35°C

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	90 mm	3.54 polegadas	3.54 polegadas
Peso	0.2 kg	7.05 oz	0.44 libras
Material	Alumínio		
Temperatura de cor	5000K		
Índice de cor	70		
Bateria	1 x 18650		
Capacidade da bateria	3000 mAh		
Tensão	3.7 V		
Potência	3.7 W		
Fluxo luminoso	300 lumens		
Intensidade luminosa	1,000 candelas		
Alcance	62 m	203 pés	68 jardas
Vida útil	50,000 horas		
Resistência à água	IP68		
Resistência a choques	1.5 m	4.9 pés	1.6 jardas
Resistência à temperatura	-20°C – 60°C		

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

STRIKEBASE BRAVO, Bateria 18650, Cabo de carga, Instruções de uso, Cartão de garantia

NL

Onze exponentiële technologie ontwikkeld voor u en verschillende LED-lichtbronnen in een robuste en compacte behuizing voor dagelijks gebruik. De STRIKEBASE BRAVO is ontworpen om u te helpen veilig te blijven en u te oriënteren in het donker.

Gebruiksaanwijzing

1. Aan/Uit : Als het apparaat uit staat, houd het snel vast tot u een trilling voelt, laat het dan meteen los.

2. Modusselectie : Druk snel op de knop om de gewenste modus te selecteren. De STRIKEBASE BRAVO heeft 5 modi: Wit, Rood, Groen, Blauw, Stroboscoop. De stroboscoopmodus heeft 3 verschillende modi: Knipperlicht, SOS-licht, Noodlicht. De STRIKEBASE BRAVO onthoudt de laatste modus die u hebt gebruikt wanneer u hem weer aanzet.

3. Helderheidsregeling : Houd de knop ingedrukt terwijl hij aan staat om de helderheid te regelen. Laat de knop los wanneer u de gewenste helderheid bereikt.

4. Vergrendelfunctie : Druk snel vier keer op de knop om de vergrendelfunctie te activeren of deactiveren. De STRIKEBASE BRAVO onthoudt de vergrendelstatus wanneer u hem weer aanzet.

5. Indicator : Druk snel twee keer op de knop om de indicator te activeren of deactiveren. De STRIKEBASE BRAVO onthoudt de indicatorstatus wanneer u hem weer aanzet.

Gebruikstips

Blijf in de buurt van de lamp, blootgesteld, maximaal 30 seconden.

Niet gedurende enkele uren achtereenvolgens rechtstreeks aan zonlicht blootstellen.

Niet blootstellen aan warmtebronnen.

Opslag: 0°C – 35°C, Bedrijfstemperatuur: 0°C – 35°C

Niet blootstellen aan warmtebronnen.

Opslag: 0°C – 35°C, Bedrijfstemperatuur: 0°C – 35°C

SPECIFICATIES

Afmetingen	90 mm	3.54 inch	3.54 inch
Gewicht	0.2 kg	7.05 oz	0.44 lb
Materiaal	Aluminium		
Kleurtemperatuur	5000K		
Kleurenindex	70		
Batterij	1 x 18650		
Batterijcapacitei	3000 mAh		
Spanning	3.7 V		
Vermogen	3.7 W		
Lichtstroom	300 lumen		
Lichtsterkte	1,000 candelas		
Bereik	62 m	203 voet	68 yards
Levensduur	50,000 uren		
Waterbestendigheid	IP68		
Schokbestendigheid	1.5 m	4.9 voet	1.6 yards
Temperatuurbestendigheid	-20°C – 60°C		

INHOUD VAN DE VERPAKKING

STRIKEBASE BRAVO, 18650 batterij, Oplaadkabel, Gebruiksaanwijzing, Garantiekaart

PL

Nasza wykładnicza technologia opracowana dla Ciebie i różne źródła światła LED w solidnej i kompaktowej obudowie do codziennego użytku. STRIKEBASE BRAVO jest zaprojektowany, aby pomóc Ci zachować bezpieczeństwo i orientować się w ciemności.

Instrukcja obsługi

1. Włączanie/Wyłączanie : Gdy urządzenie jest wyłączone, szybko przytrzymaj je, aż poczujesz wibrację, a następnie natychmiast puść.

2. Wybór trybu : Szybko naciśnij przycisk, aby wybrać żądany tryb. STRIKEBASE BRAVO ma 5 trybów: Biały, Czerwony, Zielony, Niebieski, Stroboskop. Tryb stroboskopowy ma 3 różne tryby: Światło migające, Światło SOS, Światło awaryjne. STRIKEBASE BRAVO zapamięta ostatni tryb, który był używany, gdy ponownie go włączysz.

3. Regulacja jasności : Przytrzymaj przycisk, gdy jest włączony, aby dostosować jasność. Puść przycisk, gdy osiągniesz pożądaną jasność.

4. Funkcja blokady : Szybko naciśnij przycisk cztery razy, aby aktywować lub dezaktywować blokadę. STRIKEBASE BRAVO zapamięta stan blokady, gdy ponownie go włączysz.

5. Wskaźnik : Szybko naciśnij przycisk dwa razy, aby aktywować lub dezaktywować wskaźnik. STRIKEBASE BRAVO zapamięta stan wskaźnika, gdy ponownie go włączysz.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Przebywaj w pobliżu lampy, narażony, maksymalnie 30 sekund.

Nie narażać bezpośrednio na światło słoneczne przez kilka godzin z rzędu.

Nie narażać na źródła ciepła.

Przechowywanie: 0°C – 35°C, Temperatura pracy: 0°C – 35°C

Nie narażać na źródła ciepła.

Przechowywanie: 0°C – 35°C, Temperatura pracy: 0°C – 35°C

SPECYFIKACJE

Wymiary	90 mm	3.54 cala	3.54 cala
Waga	0.2 kg	7.05 oz	0.44 funta
Materiał	Aluminium		
Temperatura barwowa	5000K		
Indeks barwy	70		
Bateria	1 x 18650		
Pojemność baterii	3000 mAh		
Napięcie	3.7 V		
Moc	3.7 W		
Strumień świetlny	300 lumenów		
Natężenie światła	1,000 kandeli		
Zasięg	62 m	203 stopy	68 jardów
Żywotność	50,000 godzin		
Odporność na wodę	IP68		
Odporność na wstrząsy	1.5 m	4.9 stopy	1.6 jardów
Odporność na temperaturę	-20°C – 60°C		

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

STRIKEBASE BRAVO, Bateria 18650, Kabel ładowania, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

CZ

Naše exponenciální technologie vyvinutá pro vás a různé zdroje světla LED v robustním a kompaktním provedení pro každodenní použití. STRIKEBASE BRAVO je navržen, aby vám pomohl zůstat v bezpečí a orientovat se v temnotě.

Návod k použití

1. Zapnutí/Vypnutí : Když je zařízení vypnuté, rychle ho podržte, dokud necítíte vibraci, a okamžitě ho uvolněte.

2. Výběr režimu : Rychle stiskněte tlačítko pro výběr požadovaného režimu. STRIKEBASE BRAVO má 5 režimů: Bílý, Červený, Zelený, Modrý, Stroboskop. Stroboskopický režim má 3 různé režimy: Blikající světlo, SOS světlo, Nouzové světlo. STRIKEBASE BRAVO si pamatuje poslední použitý režim, když ho znovu zapnete.

3. Nastavení jasu : Podržte tlačítko, když je zapnuté, pro nastavení jasu. Uvolněte tlačítko, když dosáhnete požadovaného jasu.

4. Funkce zámku : Rychle stiskněte tlačítko čtyřikrát pro aktivaci nebo deaktivaci zámku. STRIKEBASE BRAVO si pamatuje stav zámku, když ho znovu zapnete.

5. Indikátor : Rychle stiskněte tlačítko dvakrát pro aktivaci nebo deaktivaci indikátoru. STRIKEBASE BRAVO si pamatuje stav indikátoru, když ho znovu zapnete.

Tipy k použití

Zůstaňte v blízkosti lampy, vystaveni, maximálně 30 sekund.

Nevystavujte přímému slunečnímu světlu několik hodin za sebou.

Nevystavujte zdrojům tepla.

Skladování: 0°C – 35°C, Provozní teplota: 0°C – 35°C

Nevystavujte zdrojům tepla.

Skladování: 0°C – 35°C, Provozní teplota: 0°C – 35°C

SPECIFIKACE

Rozměry	90 mm	3.54 palce	3.54 palce
Hmotnost	0.2 kg	7.05 oz	0.44 liberní
Materiál	Hliník		
Barevná teplota	5000K		
Index barev	70		
Baterie	1 x 18650		
Kapacita baterie	3000 mAh		
Napětí	3.7 V		
Výkon	3.7 W		
Světelný tok	300 lumenů		
Světelná intenzita	1,000 kandel		
Dosah	62 m	203 stopy	68 yardů
Životnost	50,000 hodin		
Vodotěsnost	IP68		
Odolnost proti nárazům	1.5 m	4.9 stopy	1.6 yardů
Odolnost proti teplotě	-20°C – 60°C		

OBSAH BALENÍ

STRIKEBASE BRAVO, Baterie 18650, Nabíjecí kabel, Návod k použití, Záruční list

Antes de empezar a usar la batería que acaba usted de adquirir, lea detenidamente las instrucciones de seguridad y de uso que aparecen en el manual de instrucciones.

Tiempo de carga: Cargue la batería por primera vez durante 8 horas.

Tiempo de uso: Aproximadamente 30 minutos.

Tiempo de carga: Aproximadamente 3 horas.

1. Carga de la batería: Conecte el cargador a la batería. Si la batería está completamente cargada, el indicador de carga se apagará automáticamente. Si la batería está descargada, el indicador de carga se encenderá. Si la batería está dañada, el indicador de carga parpadeará. Si la batería está dañada, no la cargue. Si la batería está dañada, no la cargue. Si la batería está dañada, no la cargue